



## ROCK SOLID PERFORMANCE. TIMELESS COMPATIBILITY

### Gli alimentatori : quando sostituirli ?

Gli alimentatori sono spesso l'anello debole di un sistema di controllo di processo altrimenti piu' che affidabile. La durata di vita media di una macchina di controllo di processo a volte é in grado di raggiungere i 25 anni e oltre, tuttavia vi raccomandiamo di considerare la sostituzione delle alimentazioni del PLC/PAC attorno ai 10 anni di attività, tenendo inoltre presente la temperatura ed il voltaggio dell'ambiente di lavoro. Tale raccomandazione si basa su studi consolidati e sulla nostra pluriennale esperienza con i clienti...

[Leggere la Tech Tip.](#)

Per maggiori dettagli, contattare [support@napa.fr](mailto:support@napa.fr).

